

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – سلندر 6	المواصفات / Specification	TOYOTA- تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type/ نوع الوقود	LAND-CRUISER- لاند كروزر	Type/الطراز
رقم داخلي/ N Internal		JTMHUOIJXK5155384			رقم الشاسي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة / Cut on the steering wheel	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	Rust / صدأ	✓		الشاسي	14
Gear	تسريب زيت الجير / GEAR-OIL-LEAK	✓		الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	صوت / sound	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	علامة الايرياق + تسريب ماء الراديتير Airbag sign + radiator water leak			أشياء عامة	21
K M.	411765			الكيلو متر	

#### ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتحvier حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.