

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	4 cylinder - 4 ملندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامری-CAMRY	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	م
			goog	O-4,-	,
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Scratches/خدوش	~		الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Scratches on the right rear fender/ خدوش على الرفرف الخلفي يمين		~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظري		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C	Hot air/ الهواء ساخن	~		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Broken right rear light/ كسر على الاثارة الخلفية يمين	>		الإضأءة الخلفية	20
General Items	The spare tire is missing/. الاطار الاسيير مفقود			أشياء عامة	21
.к м	90777	الكيلو متر			

ملاحظات:

Not tested on the road / لم تتم التجربة على الطريق Winding down the engine concave/ تعرج على كونكيز المحرك

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration