



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2019 | الموديل / Model | 8 cylinder - 8 سلندر | المواصفات / Specification | NISSAN | نوع المركبة / Vehicle |
| white - ابيض | اللون / Color | PETROL - بترول | Fuel Type / نوع الوقود | باترول - Patrol | الطرز / Type |
| C0048507 | رقم داخلي / Internal No | JN8AY2NYXK9368681 | | | رقم الشاصي / Chassis No |

| م | البيان | جيد goog | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | ✓ | ✓ | تقشير على كرسى السائق / Peeling on the driver's seat | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | ✓ | تقشير / Peeling | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | ✓ | | | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبيغ | | | | Paint |
| 11 | الابواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاصي | | ✓ | صدا على الشاصي / Light on the chassis | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | صدا على كونكيز الجير / Echo on lime cones | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | | ✓ | تقطع + تسريب زيت + ارتفاع درجة حرارة المحرك / Engine cutting + oil leakage + engine overheating | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | صدى اسفل المركبة / There is rust under the vehicle | General Items |
| الكيلو متر | | | 405478 | | |
| | | | .K M | | |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

تسريب ماء الرادير + كفر المحرك مفقود + علامة 4WD / 4WD sign + radiator water leak + missing engine cover

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

• شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

• أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.