



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	8cylinder - 8 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NY8K9369263					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	Rust on exhaust / صدأ على العادم	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية		✓	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعامية الخلفية		✓	Fracture on the back strut - كسر على الدعامية الخلفية	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	Bab al-Dabbah / باب الدبة	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	oil leakage / تسريب زيت	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك		✓	oil leakage / تسريب زيت	Engine
18	المكيف		✓	Hot air / الهواء ساخن	A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Engine mark + rust under the vehicle / علامة المحرك+صدأ اسفل المركبة	General Items
الكيلو متر		172070			.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.