

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2019 | الموديل / Model | 8cylinder – سلندر 8 | المواصفات / Specification | نيسان - NISSAN | نوع المركبة / Vehicle Type |
| ابيض - white | اللون / Color | PETROL - بترول | نوع الوقود / Fuel Type | PATROL - باترول | الطراز / Type |
| COO48520 | | رقم داخلي N / Internal N | JN8AY2NYXK9370351 | | رقم الشاصي / Chassis No |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد good | البيان | م |
|-------------------------|---|--------------|-------------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | ✓ | | فحص العادم | 2 |
| front & rear glasses | | ✓ | | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | | ✓ | | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | ✓ | | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | ✓ | | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | | ✓ | | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | | ✓ | | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | ✓ | | الهيكل | 9 |
| Paint | طبع على باب الدية / Stabbed on the bag door | ✓ | | الصبغ | 10 |
| Doors | نقر نقر على الباب امامي يمين Click click on the door in front of me on the right | ✓ | | الأبواب | 11 |
| Interior modification | | ✓ | | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | ✓ | | السقف | 13 |
| Chassis | | ✓ | | الشاصي | 14 |
| Gear | تم الفحص نظري / The visual examination was done | ✓ | | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلاج | 16 |
| Engine | | ✓ | | المحرك | 17 |
| A/C | | ✓ | | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | ✓ | | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | ✓ | | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | علامة الجيك انجن Geek Engine Mark | | | أشياء عامة | 21 |
| K M. | 134756 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتحذر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبغير الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.