

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات/ Specification	NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	Altima-التيما	الطراز/ Type
	رقم داخلی/ Internal No	1N4BL4A92KC191951			رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات		جيد	البيان	
Details	Remarks	poor	goog	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص الغادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Complete right side + bonnet + left front fender/ طرف يمين كامل البونيت وفرف امامي يسار	~		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	oil leakage/ تسريب زيت			المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.К М	226908		الكيلو متر		

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.