



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2014	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
اصفر - yellow	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	COUNTY	الطراز / Type
B0019758	رقم داخلي / Internal No	KMJTG17C0EC062261			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	Oil leakage from the borstrange / تسريب زيت من البوراستيرنق	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓		Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	Disintegrated / مفككة	Interior modification
13	السقف		✓	Echo points / نقاط صدا	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	oil leakage / تسريب زيت	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر			***		

ملاحظات :

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration