



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|               |                         |                      |                           |        |                         |
|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| 2013          | الموديل / Model         | 6 cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | DAEWOO | نوع المركبة / Vehicle   |
| اصفر - yellow | اللون / Color           | ديزل - DIESEL        | نوع الوقود / Fuel Type    | BS106  | الطراز / Type           |
| B0017504      | رقم داخلي / Internal No | KL5UM52HEDU007102    |                           |        | رقم الشاصي / Chassis No |

| م  | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                             | Details                 |
|----|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1  | فحص الفرامل            |             |              |  | Brake Test              |
| 2  | فحص العادم             |             |              |  | Exhaust Gas Test        |
| 3  | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |  | front & rear glasses    |
| 4  | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✓            | Cut to some seats / قطع على بعض المقاعد        | Front & rear seats      |
| 5  | عجلة القيادة           |             |              |  | Steering and Suspension |
| 6  | زجاج الابواب           | ✓           |              |  | Glass doors             |
| 7  | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |  | Front bumper            |
| 8  | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |  | Rear bumper             |
| 9  | الهيكل                 | ✓           |              |  | Body                    |
| 10 | الصبغ                  | ✓           |              | Echo points on the body / نقاط صيدا على البودي | Paint                   |
| 11 | الابواب                | ✓           |              |  | Doors                   |
| 12 | الديكور الداخلي        | ✓           |              |  | Interior modification   |
| 13 | السقف                  | ✓           |              |  | Roof                    |
| 14 | الشاصي                 | ✓           |              |  | Chassis                 |
| 15 | الجير                  | ✓           |              |  | Gear                    |
| 16 | كلج                    |             |              |  | Kalag                   |
| 17 | المحرك                 |             | ✓            | NOT WORK - لا يعمل                             | Engine                  |
| 18 | المكيف                 | ✓           |              |  | A/C                     |
| 19 | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |  | Hade lithe              |
| 20 | الإضاءة الخلفية        |             | ✓            | broken backlight / كسر على الإضاءة الخلفية     | Brake lithe             |
| 21 | أشياء عامة             |             |              |  | General Items           |
|    |                        | الكيلو متر  |              |  | .K M                    |

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.