



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2011	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
اصفر - yellow	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	AEROCITY	الطراز / Type
B0013180	رقم داخلي / Internal No	KMJTG18B3BC008996			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	رجة+ صوت المحرك / Shake + engine noise	Engine
18	المكيف	✓		بعض الأزرار مفقودة / Some buttons are missing	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			كسر على زجاج الطبلون / broken dashboard glass	General Items
الكيلو متر			179347		
			.K M		

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.