



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	الموديل/Model	4سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	Mitsubishi ميتسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
	اللون/Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	روزا - ROSA	الطراز/Type
		رقم داخلي/Internal N	JL5B3J6PXFNR20295		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	صدأ + التشيك مفقود + كسر Echo + missing check + broken	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	صدأ على البودي/ Echo on the body/	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / Oil leak	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + رجة / Oil leak + shake	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓	لا تعمل / not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	الإشارات لا تعمل / The signals are not working	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	10098			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + الإضاءة الداخلية مكسورة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.