



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	الموديل/Model	4سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	ديزل-DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	روزا - ROSA	الطراز/ Type
B0024667	رقم داخلي/Internal N	JL5B3J6P9FRN20286	رقم الشاسي/Chassis No		

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	نقاط صدأ متفرغ على البودي / Rust in different places of the body	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + رجة / Oil leak + shake	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			مرآيا الامامية مفقودة / Front mirrors missing	General Items
الكيلو متر		210936		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.