

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2011	الموديل / Model	6 cylinder	المواصفات / Specification	MERCDES	نوع المركبة/ Vehicle Type
white	اللون/ Color	DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	ACTROS	الطراز/ Type
	رقم داخلي/ Internal No.	WDA9HDA3BL508983			رقم الشاسي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension	بعض الأزرار مفقودة / Some buttons are missing	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper	كسر على الشبك / Broken on the net	✓		الدعاميم الأمامية	7
Rear bumper		✓		الدعاميم الخلفية	8
Body		✓		البيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors	مراجعة باب الراكب / Passenger door review	✓		الأبواب	11
Interior modification	متפרקة / Disintegrated	✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك / Sound in the engine+Engine oil leakage	✓		المحرك	17
A/C	الهواء ساخن / Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	لا يعمل - NOT WORK	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items	كفرات المرآيات مفقودة / Missing mirror covers			أشياء عامة	21
.K.M	984923			الكتلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only.
AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الشخص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن موجباً هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.