



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2011	Model/الموديل	6 cylinder - 6 سلندر	Specification / المواصفات	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
Yellow-اصفر	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	AEROCITY	الطراز / Type
B0013154		رقم داخلي/Internal	KMJTG18B1BC009001		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		Peeling- تقشير	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل - NOT WORK	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		انارة خلفية يسار مفقودة- Missing left rear light	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر			265967	K M.

ملاحظات: Broken air conditioner control panel - كسر على كفر تحكمات المكيف

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration