



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2011	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	MAN - مان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون		Fuel Type / نوع الوقود	TGS 33.400	Type / الطراز
		Internal N / رقم داخلي	WMA26WZZ78M566604		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓		Sign (ABS) علامة - (ABS)	Brake Test
2	فحص العادم	✓		smoking / دخان	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Driver seat missing + Cut/ مقعد السائق مفقود + قطع	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		Cut on the steering wheel / قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		Oil leak/ تسريب زيت	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓		Shake + Oil Leak + Sound/ رجة + تسريب زيت + صوت	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		Broken light on the left/ كسر على الانارة يسار	Brake lithe
21	أشياء عامة			Geek engine sign/ علامة الجيك انجن	General Items
الكيلو متر		868259.3			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.