



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/Model	6سلندر – 6cylinder	المواصفات / Specification	سكانيا - SCANIA	نوع المركبة / Vehicle
اصفر - yellow	اللون/Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	R 420	الطراز/Type
		رقم داخلي / Internal N	VLUR4X20009152818		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✓	كسر على الزجاج الامامي / Broken windshield	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	قطع على مقعد السائق / Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓		الازرار مفقودة / The buttons are missing	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه				Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه				Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		نقاط الصدأ على البودي / Rust spots on the body	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		لا يعمل / not working	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			الطلبون مفقود + بعض الاجزاء مفقودة The car drumsis missing + some parts are missing	General Items
الكيلو متر		# #			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.