



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2010	الموديل/Model	6cylinder – 6سلندر	المواصفات / Specification	فولفو - VOLVO	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	اللون/Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	FH 440	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	YV2ASO2D9AA699161		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	Sign (ABS) علامة - (ABS)	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		تسريب هواء / Air leakage	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		مراجعة الاستيرنق بوكس / Steering Box Review	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓		كسر على ديكور الباب / Break on door decor	Glass doors
7	الدعامية الامامية		✓	كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت / Oil leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			بعض الازرار مفقودة / Some buttons are missing	General Items
الكيلو متر		# #			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.