



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN- نيسان	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	PATROL- باترول	Type / الطراز
COO48635		رقم داخلي/Internal N	JN8AY2NY9K9370471		رقم الشاصي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي				Front & rear seats
5	عجلة القيادة				Steering and Suspension
6	زجاج الابواب				Glass doors
7	الدعاميه الاماميه				Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه				Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ				Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاصي		✓	يوجد صدأ أسفل السيارة There is rust under the vehicle	Chassis
15	الجير			تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			تسريب زيت المحرك / Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	120949			K M.

### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.