



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8سلندر – 8cylinder	المواصفات / Specification	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	F 150	الطراز/Type
C0052411	رقم داخلي/Internal N	رقم داخلي/Internal N	1FTEW1E56KFC38319	رقم الشاسي/Chassis No	

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	السيارة مصبوعة كامل ما عدا أربعة (4) The car is fully painted except for four (4)	Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متفكك / Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓		صدأ خفيف / Light rust	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل / not working	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر / Broken	Brake lithe
21	أشياء عامة			البطارية مفقودة / Battery is missing	General Items
الكيلو متر		251941			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.