

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2012	الموديل/Model	6cylinder – 6cylinder	المواصفات / Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle	
ابیض-white	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	کوستر - COASTER	الطراز/ Type	
B0014875		رقم داخلي/Internal N	JTGFB5181C1050218		رقم الشاصي/Chassis No	

D . 1	ملاحظات Remarks		جید good	البيان	٦
Details					
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	صدا متفرغ على البودي/Rust in different places of the body	~		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري /The visual examination was done		~	الجير	15
Kalag			~	كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
KM.	208473	الكيلو متر			

ملاحظات: لم تتم التجرية على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة التسجيل من عدمه.