



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2010	Model/الموديل	6cylinder - 6سلندر	Specification / المواصفات	VOLVO- فولفو	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	FH 440	الطراز / Type
		Internal N / رقم داخلي	YV2AS02D0AA698979		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✓	كسر على الزجاج الامامي / Broken windshield	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	مقعد السائق مفقود + تقطيع / Driver's seat missing + cut	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	تسريب زيت البور استيرنق / Power steering oil leak	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✓		Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓		تشيك امامي مفقود / Missing front check	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	صدأ على الدعامية الخلفية / Rust on the rear strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	صدأ على البودي / Echo on the body	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	الديكور الداخلي متفكك / The interior decor is disjointed	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت بغض الاجزاء مفقودة / Oil leaks some parts missing	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل + متفكك / Not working + disassembled	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓	الاشارات الامامية مفقودة / Front signals missing	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	مكسورة / Broken	Brake lithe
21	أشياء عامة			بعض التحكمات مفقودة / Some controls are missing	General Items
الكيلو متر		# #			K M.

ملاحظات * البطاطير مفقودة + التروبو متفكك + بعض التوصيلات متفككة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.