



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	LAND-CRUISER- لاند كروزر	Type/الطرز
		رقم داخلي/Internal N	JTMHU01J9K4171808		رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats/ قطع على المقاعد	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel/ قطع على عجلة القيادة	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	Fracture on the front strut/ كسر على الدعامية الامامية	✓		الدعامية الامامية	7
Rear bumper			✓	الدعامية الخلفية	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	Full right side + bonnet/ طرف يمين كامل + البونيت	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري + نتع على (D) Theoretical examination was done + passing (D)		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	Sunroof review/ مراجعة فتحة السقف			أشياء عامة	21
K M.	463384			الكيلو متر	

### ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.