

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| 2019 | Model / الموديل | 8 cylinder - 8 سلندر | Specification / المواصفات | NISSAN | نوع المركبة/ Vehicle |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| ابيض - white | Color/ اللون | PETROL- بنزول | Fuel Type / نوع الوقود | Patrol- باترول | Type / الطراز |
| C0048970 | Internal No / رقم داخلي | JN8AY2NY3K9370529 | | | رقم الشاصي/ Chassis No |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد goog | البيان | م |
|-------------------------|--|-----------|----------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | ✓ | فحص العادم | 2 |
| front & rear glasses | | | ✓ | الزجاج الأمامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | | | ✓ | المقاعد الأمامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ✓ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ✓ | زجاج الأبواب | 6 |
| Front bumper | | | ✓ | الدعاميه الأماميه | 7 |
| Rear bumper | /خدوش على الدعامية الخلفية Scratches on the back pillar | ✓ | ✓ | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | ✓ | | البيكار | 9 |
| Paint | | ✓ | | الصبغ | 10 |
| Doors | | ✓ | | الأبواب | 11 |
| Interior modification | | ✓ | | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | ✓ | | السقف | 13 |
| Chassis | | ✓ | | الشاسي | 14 |
| Gear | /تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually | ✓ | | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلج | 16 |
| Engine | | ✓ | | المحرك | 17 |
| A/C | | ✓ | | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | ✓ | | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | ✓ | | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | /علامة الجيك انجن + مصدى اسفل المركبة There is rust under the vehicle / Geek engine sign | | | أشياء عامة | 21 |
| .K M | 155383 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بعد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.