



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA تويوتا	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	-LAND-CRUISER لاندكروزر	Type / الطراز
C0043501		Internal N/رقم داخلي	JTMHU01J4K4171294		Chassis No/رقم الشاسي

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats / قطع على المقاعد	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel/ قطع على عجلة القيادة	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعامية الامامية	7
Rear bumper	Disintegrated / مفككة	✓		الدعامية الخلفية	8
Body			✓	الهيكال	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis				الشاسي	14
Gear	The examination was done visually/ تم الفحص نظري		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	engine jolt / رجة في المحرك	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	408192			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.