



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA تويوتا	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	-LAND-CRUISER لاندكروزر	Type/الطراز
COO45199	رقم داخلي/Internal N	JTMHU01J1K5154091	رقم الشاصي/Chassis No		

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	تسريب زيت البور استيرنق Oil leakage from the borstrange		✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Broken back Bumper/ كسر على الدعامية الخلفية	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body	صدا على الهيكل الداخلي للدبة There is rust in the outer structure of the bag		✓	الهيكل	9
Paint	Two right doors + right rear fender/ بابين يمين + رفرف خلفي يمين	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	rust/ صدا	✓		الشاصي	14
Gear	The examination was done visually/ تم الفحص نظري		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	Oil leak + repair traces / تسريب زيت + اثار تصليح	✓		المحرك	17
A/C	Hot air/ هواء ساخن	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Broken light on the left / كسر على الانارة يسار	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	302781			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.