

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4cylinder - 4cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامري - CAMRY	الطراز/ Type
COO35563		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FK9HX688653		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	.1 11	
Details	Remarks		good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان / smoking	~		فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة / Cut on the steering wheel	~		عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	طعج على الباب امامي يمين Stabbed on the door in front of me on the right	~		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكورالداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظر <i>ي</i> The examination was done visually		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	صوت + تسریب زیت /Sound + Oil Leak	<b>~</b>		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	لا يترتايد مفقود No missing tartide			أشياء عامة	21
K M.	658850	الكيلو متر			

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.