

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4cylinder - 4cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامري - CAMRY	الطراز/ Type
COO35632		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FK0HX693384		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	البيان	م
	Remarks		good	-	,
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق /Cut to the driver's seat		>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint	نقاط صدا على البودي / Rust spots on the body	~		الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification	ofication Disintegrated/ متفكك		>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري The examination was done visually		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل بعض الاجزاء مفقودة Some parts are missing, not working	~		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	الكيلو متر				

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.