

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8ملندر – 8cylinder	المواصفات/ Specification	نیسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	باترول -PATROL	الطراز/ Type
		رقم داخلي/ Internal N	JN8AY2NYXK9370480		رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	-1-11	
Details	Remarks	poor	good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري /The visual examination was done		>	الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	صدا خفیف اسفل المرکبة Light rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	123641			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجرية على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.