



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2010	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	VOLVO - فولفو	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	FH 44	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	YV2ASO2D4AA699259		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats/ قطع على المقاعد	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors				زجاج الابواب	6
Front bumper	Fracture on the front strut/ كسر على الدعامية الامامية	✓		الدعامية الامامية	7
Rear bumper			✓	الدعامية الخلفية	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification	Disintegrated/ متفكك	✓		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	Oil leak / تسريب زيت	✓		الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	Oil leak / تسريب زيت	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	# #			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.