



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6سلندر – 6cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER لاند كروزر	الطرز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	JTMHU01J6K4182345			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to seats / قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	Cut on the steering wheel / قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		صدأ على باب الدبة / rust on the bag door	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		Sunroof not working / فتحة السقف لا تعمل	Roof
14	الشاصي		✓	صدأ على الشاصي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري + مراجعة الجير Visual inspection + lime review	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		الاشارات لا تعمل / The signals are not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		الاشارات لا تعمل / The signals are not working	Brake lithe
21	أشياء عامة			الطبلون لا يعمل / Car drums not working	General Items
	الكيلو متر	# #			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + صدأ اسفل المركبة + مراجعة الكهرباء

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.