تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

نوع المركبة /Vehicle	توبوتا - TOYOTA	المواصفات / Specification	سلندر 6 - 6 cylinder	الموديل/ Model	2014
الطراز/ Type	COASTER	نوع الوقود/ Fuel Type	ديزل -DIESEL	اللون /Color	ابيض- white
رقم الشاصي/Chassis No	JTGFB5180E1070365			رقم داخلي/ Internal No	

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✔			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✔			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✔			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✔			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✔			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✔	تعرج على الدعامية الخلفية /Limping on the rear strut	Rear bumper
9	الهيكل	✔			Body
10	الصبغ		✔		Paint
11	الابواب	✔			Doors
12	الديكورالداخلي	✔			Interior modification
13	السقف		✔	نقاط صدا / Echo points	Roof
14	الشاصي	✔			Chassis
15	الجير	✔		تسريب زيت /oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✔		تسريب زيت /oil leakage	Engine
18	المكيف	✔			A/C
19	الاضاءة الأمامية	✔			Hade lithe
20	الاضاءة الخلفية	✔			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر				488835	.K M

ملاحظات :

Not tested on the road / لم تتم التجربة على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration