

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	8 cylinder - 8 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة/ Vehicle
ابيض- white	Color/ اللون	PETROL- بنزول	Fuel Type / نوع الوقود	Patrol- باترول	Type / الطراز
C0047398	Internal No / رقم داخلي	JN8AY2NY9K9366243			رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats	تقشر على المقاعد /Peeling on the seats	✓		المقاعد الأمامي والخلفي	4
Steering and Suspension	تقشير /Peeling		✓	عجلة القيادة	5
Glass doors				زجاج الابواب	6
Front bumper	مفکكة /Disintegrated	✓		الدعاميه الأمامي	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيك	9
Paint	رفف امامي يمين+Left rear fender+Right front fender /رفف خلفي يسار	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	تسريب زيت/oil leakage	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C	البواه ساخن/Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	علامة البريك+Airpac sign+ علامة التراكم+ Traction Sign			أشياء عامة	21
.K M	231544			الكيلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتنطبق حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.