

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	8 cylinder - سلندر 8	Specification / المواصفات	NISSAN	نوع المركبة/ Vehicle
ابيض - white	Color / اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Patrol- باطرو	Type / الطراز
C0048236	Internal No / رقم داخلي	JN8AY2NY8K9366816			رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	صدأ على العادم/Rust on exhaust			فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامية والخلفية	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الأبواب	6
Front bumper			✓	الدعاميم الأمامية	7
Rear bumper	تعرج على الدعامية الخلفية/Limping on the rear strut	✓	✓	الدعاميم الخلفية	8
Body			✓	البيكار	9
Paint	رفارف امامية+البوتنيت+باب امامي يمين/Front fender+bonnet+front right door	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear			✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسرب زيت/oil leakage	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	تعرج على باب الدبة/Leap to the bear's door			أشياء عامة	21
.KM	289184			الكيلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.