

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| 2019 | Model / الموديل | 6 cylinder - سلندر 6 | المواصفات / Specification | TOYOTA - تويوتا | نوع المركبة/ Vehicle |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| ابيض- white | Color/ اللون | PETROL- بنزول | Fuel Type / نوع الوقود | LAND-CRUISER- لاندكروزر | Type / الطراز |
| C0043468 | Internal No / رقم داخلي | JTMHV01J1K4173729 | | | رقم الشاصي/ Chassis No |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد goog | البيان | م |
|-------------------------|---|-----------|----------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | | فحص العادم | 2 |
| front & rear glasses | | | ✓ | الزجاج الأمامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | قطع على مقعد السائق-Cut to the driver's seat | | ✓ | المقاعد الأمامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ✓ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ✓ | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | Fracture on the front strut- كسرعلى الدعامية الامامية | ✓ | | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | Fracture on the back strut- كسرعلى الدعامية الخلفيه | ✓ | | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ✓ | البيكار | 9 |
| Paint | باب الشنطة/Bag door | ✓ | | الصبغ | 10 |
| Doors | | ✓ | | الابواب | 11 |
| Interior modification | | ✓ | | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | ✓ | | السقف | 13 |
| Chassis | | ✓ | | الشاسي | 14 |
| Gear | تم فحص الجير نظري/The tartar was examined visually | ✓ | | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلج | 16 |
| Engine | تسريب زيت/oil leakage | ✓ | | المحرك | 17 |
| A/C | | | ✓ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ✓ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ✓ | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | مراجعة فتحة السقف+سيل اكسل أمامي/Sunroof review + excel torrent front | | | أشياء عامة | 21 |
| .K M | 265489 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات :

لم يتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

علامة التراكم / Traction Sign

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.