



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|              |                         |                      |                           |                 |                         |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2019         | الموديل / Model         | 4 cylinder - 4 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle   |
| ابيض - white | اللون / Color           | بترو - PETROL        | نوع الوقود / Fuel Type    | HILUX           | الطراز / Type           |
| C0047067     | رقم داخلي / Internal No | MR0CX9CD5K4035464    |                           |                 | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                   | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                      | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             |              |                                                      | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                      | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                      | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                      | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                      | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                      | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                      | Rear bumper             |
| 9          | الهيكـل                | ✓           |              |                                                      | Body                    |
| 10         | الصبيغ                 |             | ✓            | Full right end / طرف يمين كامل                       | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                      | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                      | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                      | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                                                      | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                      | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                                                      | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                      | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                      | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                      | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | Front sides (assistants) / جنبان امامية ( مساعدان)   | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 332011      |              |                                                      | .K M                    |

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration