



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2020	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	HILUX	الطراز / Type
C0055194	رقم داخلي / Internal No	MR0CB9CD7L4983336			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم		✓	Exhaust Gas Test دخان / smoking	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats Cut to the driver's seat - قطع على مقعد السائق	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه		✓	Front bumper Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Rear bumper	
9	الهيكل	✓		Body	
10	الصبيغ		✓	Paint Right rear fender / روفر خلفي يمين	
11	الابواب	✓		Doors Zigzag on the back door left / تعرج على الباب الخلفي يسار	
12	الديكور الداخلي	✓		Interior modification	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي	✓		Chassis	
15	الجير	✓		Gear The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	
16	كلج			Kalag	
17	المحرك	✓		Engine	
18	المكيف	✓		A/C	
19	الإضاءة الامامية	✓		Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓		Brake lithe	
21	أشياء عامة			General Items There is rust under the vehicle / صدأ أسفل المركبة	
الكيلو متر			367412		
.K M					

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration