

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4 cylinder – 4	المواصفات / Specification	نیسان -NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	صني - SUNNY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MDHBN7AD6KG672658		رقم المحرك/ Engine no

5 1	ملاحظات	ضعیف	جيد		
Details	Remarks	poor	good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	رفرف امامي يسار Left front fender	~		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			Y	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	الاطار الامامي مبنشر The front tire is deployed			أشياء عامة	21
K M.	132808	الكيلو متر			

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.