



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	6cylinder – 6سلندر	المواصفات / Specification	اشوك - ASHOK	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	اللون/Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	فالكون - FALCON	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MBIPBEFA7HUWA8337		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✓	نقر على الزجاج الامامي / tap on the windshield	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	خدوش + نقاط صدا على البودي / Scratches + rust spots on the body	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓		تسريب زيت / Oil leak	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			دعسة الهرن مفقوده + كسر زجاج الطبلون Missing horn pedal + broken Car drums glass	General Items
الكيلو متر		435451		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + صوت من التيربو

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.