



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	NAVARA - نافارا	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	VSKDD3C24LA13028		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Cut to the driver's seat / قطع على مقعد السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية		✓	خدش الدعامية الامامية / front strut scratch	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	رجة في المحرك + تسريب زيت / Engine jolt + oil leak	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن + صوت الكمبريسور Hot air + compressor noise	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		93270		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.