

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/Model	4cylinder - سلندر 4	المواصفات / Specification	نيسان- NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول- PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	اورفان - URVAN	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	JN6BE6AS3L9031737			رقم المحرك/Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق / Cut to the driver's seat	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	كسر على الدعامه الخلفيه / Broken back Bumper	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		البيكل	9
Paint	طبع على باب الدببة / Stabbed on the bag door	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually	✓		الجير	15
Kalag		✓		كلج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C	هواء ساخن / Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الاماميه	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفيه	20
General Items				أشياء عامة	21
K.M.	199515			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتنظر حاله المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.