



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا- TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر LAND-CRUISER	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	JTMHX01J2H5084892		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to seats/ قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	Cut on the steering wheel/ قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		Bonnet/ البونيت	Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي	✓		متسخ / dirty	Interior modification
13	السقف	✓		ثقوب / Holes	Roof
14	الشاسي	✓		صدا على الشاسي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		تسريب زيت + لا يعمل Engine-oil-leak+ Not work	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		كسر على الانارة الخلفية يمين Broken rear light on the right	Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة Rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر			338438	K M.

ملاحظات: لا يوجد ماء الرديتر

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.