



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	صيني - SYNNY	الطرز / Type
	رقم داخلي / Internal No	MDHBN7AD8LG691715			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	Rear fender+right front fender+bag+right tailgate /رفارف خلفية+رفرف امامى يمين+الشنطة+باب خلفى يمين	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظرى	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر					
.K M					

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.