

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| 2019 | الموديل / Model | 4cylinder – سلندر 4 | المواصفات / Specification | Chevrolet شيفرولية - | نوع المركبة / Vehicle Type |
|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| ابيض - white | اللون / Color | PETROL - بترول | نوع الوقود / Fuel Type | MALIBU - ماليبو | الطراز / Type |
| | | رقم داخلي / Internal N | KLIZA5CS8KBI04975 | | رقم الشاسي / Chassis No |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد good | البيان | م |
|-------------------------|--|--------------|-------------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | ✓ | فحص العادم | 2 |
| front & rear glasses | | | ✓ | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | | | ✓ | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ✓ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ✓ | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | | | ✓ | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | | | ✓ | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ✓ | الهيكل | 9 |
| Paint | طبع على الرفرف امامي يسار / Stabbed on the front left fender | | ✓ | الصبغ | 10 |
| Doors | | | ✓ | الأبواب | 11 |
| Interior modification | | | ✓ | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | | ✓ | السقف | 13 |
| Chassis | | | ✓ | الشاسي | 14 |
| Gear | تم الفحص نظري / The visual examination was done | | ✓ | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلاج | 16 |
| Engine | | | ✓ | المحرك | 17 |
| A/C | | | ✓ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ✓ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ✓ | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | علامة الجيك انجن Geek engine sign | | | أشياء عامة | 21 |
| K M. | 155008 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعثبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.