



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	هايلوكس-HILUX	الطراز/ Type
		رقم الشاسي/Chassis No	MRODB9CD0KK4978896		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	طعج على الدعامية الخلفية / Stabbed on the rear strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	طرف يسار كامل / Complete left side	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	نقاط صدا / Echo points	Roof
14	الشاسي	✓		صدا على الشاسي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري/ The visual examination was done	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
الكيلو متر		79240		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.