

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	دiesel - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	HILUX - هايلوكس	الطراز / Type
		رقم الشاصي / Chassis No	MRODB9CD3K4979170		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	رفف خلفي يمين + باب خلفي يمين / Right rear fender + Right rear door	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي / Light on the chassis	✓		الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done	✓		الجير	15
Kalag		✓		كلج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	135438			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN does not guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.