



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	ميتسوبيشي Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	ROSA- روزا	Type/ الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	JL5B3J6PIGRP22279		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓		خدش / scratch	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تسريب زيت الجير / GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		لا يعمل + تسريب زيت / Not working + oil leak	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		# #			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.