



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	NAVARA	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	VSKDD3C24KA118133			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Rear bumper	
9	الهيكـل	✓		Body	
10	الصبغ	✓		Paint	
11	الابواب	✓		Doors	
12	الديكور الداخلي	✓	✓	Interior modification Cut to the driver's seat - قطع على مقعد السائق	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي	✓		Chassis	
15	الجير	✓		Gear	
16	كلج	✓		Kalag	
17	المحرك	✓	✓	Engine تسريب زيت /oil leakage	
18	المكيف	✓		A/C	
19	الإضاءة الأمامية	✓		Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓		Brake lithe	
21	أشياء عامة		✓	General Items صوت في المحرك /Sound in the engine	
الكيلو متر			112814		
ملاحظات :					

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration