



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2011	الموديل / Model	سلندر 6 - 6 cylinder	المواصفات / Specification	Mercedes	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	ACTORS	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	WDA9HDA3BL508983			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	قطع /to cut	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	بعض الأزرار مفقودة /Some buttons are missing	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	كسر على التנק /Break on the tank	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓		مراجعة باب الراكب /Passenger door review	Doors
12	الديكور الداخلي		✓	مفككة /Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري /The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		علبة الفيوزات مفقودة /Fuse box is missing	Engine
18	المكيف		✓	الهواء ساخن /Hot air	A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	لا يعمل - NOT WORK	Brake lithe
21	أشياء عامة			كفترات المرايا مفقودة /Mirror covers are missing	General Items
الكيلو متر			984923		
.K M					

ملاحظات :

بعض التحكمات مفقودة /Some controls are missing
لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road
تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك / Sound in the engine+Engine oil leakage

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.