

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	8 cylinder - 8 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN	نوع المركبة/ Vehicle
white	Color/ اللون	PETROL- بنزول	Fuel Type / نوع الوقود	Patrol- باترول	Type / الطراز
C0047371	Internal No / رقم داخلي	JN8AY2NY0K9366289			رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الأماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البكل	9
Paint	/ طرف يمين كامل /Full right end	✓	✓	الصبغ	10
Doors	/خدوش على الباب امامي يسار /scratches on the front door left		✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	/ تم فحص الجير نظري /The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	/لا يعمل الفيوزوالت الرئيسيه للبطاريه مفقودة /Main fuses of the battery are not working missing			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الاضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الاضاءة الخلفية	20
General Items	/بعض الاجزاء مفقودة للمحرك /Some parts are missing for the engine			أشياء عامة	21
.K M	***			الكيلو متراً	

ملاحظات :

لابر تایرمفقوڈ / Missing tire liner/

تسرب زيت المحرك / Engine oil leak /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.