



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder - 8سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN- نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	PATROL- باترول	الطراز/ Type
COO49009		Internal N / رقم داخلي	JN8AY2NY5K9370547		رقم الشاصي/ Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓		صدا على الهيكل الداخلي للدبة There is rust in the outer structure of the bag	Body
10	الصبغ	✓		البونيت + رفرف خلفي يسار / Bonnet + Left Rear Fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓		صدا على الشاصي / Rust on the chassis	Chassis
15	العير	✓		الفحص النظري + صدا على الكرنك Theoretical examination + rust on the crank	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل / NOT WORK	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			تسريب بترول + صدا اسفل المركبة Oil leak + rust under the vehicle	General Items
الكيلو متر		289235		K M.	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.