

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6cylinder – 6cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle	
white-ابيض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER	الطراز/ Type	
C0043525		اnternal N /رقم داخلی	JTMHU01J	لاند كروزر 4K4171800	رقم الشاصى/Chassis No	

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد .	البيان	م
	Remarks	poor	good		
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	صدا اسفل المركبة / There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
К М.	الكيلو متر				

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.